AUTOMATIQUES

Chargeur automatique 6 A pour batteries au Plomb 12 V

Réf.:502300

VACMATIC 100




- Automatique : sans surveillance par l'utilisateur
- Sélecteur de batterie LIQUIDE ou GEL
- By-Pass pour batterie en décharge profonde



Guide de sélection

en mode charge





Pour toutes les batteries au plomb

(électrolytes libres, scellées et gélifiées) Indicateur-voyant de l'état de batterie avant charge

Sélecteur de type de batterie **LIQUIDE** ou **GEL** (bouton 3 en 1)


Indicateur de fin de charge

Système By-pass pour les batteries en décharge profonde (dès 0 V)



Le Vacmatic est équipé d'un bouton lumineux comportant 3 fonctions :

- Indicateur de niveau de charge quand la batterie est branchée
- 2 Sélection du type de batterie: liquide ou gel
- 3 Indicateur de fin de charge quand le chargeur branché sur le secteur



						' '		
Réf	Capacité batterie (Ah)	Batterie min (Ah)	Batterie max (Ah)	Courant moyen (A)	Profil de charge	Alimentation secteur / puissance (V/W)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
502300	10 à 110	10	110	6	W2, 2 étapes	230 / 110	29 x 20 x 13	4,1



Ampèremètre

Protection anti-étincelles et surcharge brevetée Coque métallique résistante aux chocs

=LACME